

ジブセールのファーリングは便利で、今やクルージングヨットには欠かせないものですが、トラブルを放置するとフォアーステイが破断してデスマストなど重大な事態に陥ることになりかねません！

スムーズに展開しない、巻取りが出来ない・・・こんな場合は無理に回さないで上部をCKしてみてください。

上部で他のハリヤードなどを巻き込んでいる事があります！

無理に回すと、ステーのワイヤがよれて1本ずつ切れて後は一気に破断に至ります。



* 写真のケースは出航前にジブセールを展開して点検したときに、ワイヤーが破断してデッキに落ちてきました！？
.....セ〜リング中でなくてラッキーでした！


ハリヤードが巻き付いた原因は、数年前にファーリングシステムを Selden Furlex 204S に交換したときに右記の設置マニュアルを無視した為に起きました。

下記は Furlex のリストレナー設置マニュアルの記載です。

ハリヤードリストレナーはブロックやのアイでも代用可能です。(写真下)



新しいワイヤーとハリヤードを購入 →



* 今回は6mmから7mmのワイヤーに交換、そのためターミナルも交換することになりました。
手順はゆうこうマリンの HP から動画を見ながら簡単に出来ます！

