

2YM、3YMの海水ポンプからの水漏れ

きりり2の海水ポンプから水漏れがあったので、リップシールを交換することになった。2YM15エンジンは、3YM20と同じ海水ポンプだ。前回交換したときは、分解して交換したが、今回は、インペラを外して、そこからリップシールを取り出すことで交換できた。2GMよりYMシリーズになって、改善されたそう。手間と部品代がとてもリーズナブルでしかも簡単になっている。錆を落として海水ポンプを元に戻し、エンジンをかけて水漏れがないことを確認した。

海水が漏れて緑青が出ている





ピックアップツール 安くて便利だ、ホースを外すときに大活躍をする。



手順

- 1、海水ポンプを外す。
2か所のホースと3か所あるねじを外す。
- 2、インペラーの蓋を取りインペラーを取り出す
- 3、奥にリップシールが見えるので、[ピックアップツール](#)等を使って取り出す。オーリングも取り出す
- 4、新しいリップシールとオーリングに、シリコングリスを塗って、オーリング、リップシールの順に奥に、面一に押し込む。
- 5、インペラーとオーリングをシリコングリスを塗って元に戻す
- 6、海水ポンプをエンジンに取り付ける
- 7、エンジンを動かして水漏れがないか確かめる。

部品 ヤンマーエンジン用海水ポンプパーツ(リップシール)

ヤンマーエンジン用海水ポンプパーツ(Oリング)

ネット販売で 西宮 [ボーライフ](#) 室蘭 [シーアイテム](#) でも取り扱っています。